

2.1.3. Technický stav skupín vozidla

technický stav zistený dňa : 30.12.2024
za účasti : zástupcu žiadateľa
skúšobná jazda - počet najazdených km : nie – nepojazdné

M O T O R

Motor vznetový, štart motora nezistený, voľnobeh aj beh v otáčkach nezistené, výkon motora, hlučnosť a dymivosť nezistené, elektrické príslušenstvo kompletne, chladiaci systém kompletný, palivový systém kompletný, výfukové potrubie kompletne, mechanicky nepoškodené, úniky oleja netesnosťou motora nezistené, rozbeh vozidla nezistený. V preberacom protokole nie je uvedený dôvod, že je vozidlo nepojazdné.

Uplatňujem zrážku 20 %

P R E V O D O V K A

Prevodovka mechanická, šesťstupňová, s pohonom prednej nápravy, radenie rýchlostných stupňov dobré, hlučnosť nezistená, úniky oleja nezistené, obal prevodovky nepoškodený.

Neuplatňujem zrážku ani prirážku

P R E D N Á N Á P R A V A

Vôľa ložísk nábojov kolies čiastočne zväčšená, uloženie tlmičov, kyvné uloženie ramien voľné, perovanie unavené primerane, tlmiče pruženia čiastočne účinné, nápravnica a ramená mechanicky nepoškodené. Vôľa na volante čiastočne zväčšená, vôľa v otočných kĺboch čiastočne zväčšená, posilňovač riadenia tesný. Poloosi kompletne, homokinetické kĺby opotrebované viac ako primerane, manžety nepoškodené. Rozvodovka stály prevod s vôľou čiastočne zväčšenou, vôľa v unášačoch čiastočne zväčšená, hlučnosť rozvodovky nezistená. Prevádzková brzda kompletná, ABS kompletne, brzdové kotúče a segmenty opotrebované viac ako primerane, smerové vedenie nápravy nezistené, disky plechové.

Uplatňujem zrážku 20 %

Z A D N Á N Á P R A V A

Vôľa v nábojoch kolies čiastočne zväčšená, kyvné uloženie pevné, nápravnica mechanicky nepoškodená, uloženie tlmičov pruženia pevné, tlmiče pruženia čiastočne účinné, perovanie unavené primerane, smerová stabilita nápravy nezistená. Brzdy kompletne, ovládanie tesné, vôľa na parkovacej brzde zväčšená, ABS kompletne, iné závady nezistené, disky plechové, jednoduché.

Uplatňujem zrážku 20 %

K A B Í N A

Druh kabíny samonosná, dodávková, štvordverová, 3 miestna, lak biely, poškodený ryhami a škrabancami, na hranách dverí a kapoty lak miestami obitý, haváriou nepoškodená, poveternostnými vplyvmi a používaním opotrebovaná primerane, opravy z minulosti viditeľné nie sú, mechanicky nepoškodená, polepená reklamnými samolepkami.

Uplatňujem zrážku 10 %

V Ý B A V A K A B Í N Y

Sklo čelné nepoškodené, ostatné tónované, nepoškodené, vysúvacie mechanizmy vpredu elektrické, vzadu nemá, svetlomety nepoškodené, funkčné, ostatné svetlá nepoškodené, funkčné, el. nastavovanie funkčné, ostrekovače a stierače kompletne, funkčné, nárazník predný nepoškodený, zadný nepoškodený, predná maska nepoškodená, predný spojler nemá, plastové podblatníky čiastočne poškodené, prístrojová doska kompletná, funkčná, alarm

nemá, centrál a imobilizér kompletné, funkčné, čalúnenie a sedadlá textilné, opotrebované primerane, podlahové koberce opotrebované viac ako primerane, airbag neaktivovaný, kúrenie a ventilácia kompletné, funkčné, klimatizácia kompletná, funkčná, akumulátorová batéria funkčná, nákladný priestor kompletný, opotrebovaný primerane, iné závady nezistené.

Uplatňujem zrážku 10 %

P N E U M A T I K Y

druh a rozmer pneumatík : Sunfull 225 / 65 R 16 C

	LP	LZ	PP	PZ	R
stupeň opotrebenia pneumatík v %	50	50	50	50	50

hodnotenie technického stavu pneumatík

úmerné dobe prevádzky : áno

lepšie : nie

horšie : nie

vyjadrené v percentách : 50 %