

2.1.3. Technický stav skupín vozidla

technický stav zistený dňa : 03.12.2024
za účasti : zástupcu žiadateľa
skúšobná jazda - počet najazdených km : áno - cca 3,0 km

M O T O R

Motor radový, vznetový štvorvalec, štart motora dobrý, voľnobeh aj beh v otáčkach pravidelné, výkon motora primeraný životnosti od výroby a počtu najazdených km, hlučnosť a dymivosť nezväčšené, elektrické príslušenstvo kompletne, opravované, funkčné, chladiaci systém kompletne, tesný, palivový systém kompletne, tesný, výfukové potrubie kompletne, tesné, mechanicky nepoškodené, úniky oleja netesnosťou motora nezistené, rozbeh vozidla plynulý, bez závad.

Neuplatňujem zrážku ani prirážku

P R E V O D O V K A, R O Z V O D O V K A

Prevodovka šesťstupňová, s pohonom prednej nápravy, hlučnosť nezväčšená, úniky oleja nezistené, obal prevodovky nepoškodený. Rozvodovka stály prevod s vôľou zväčšenou, vôľa v unášačoch zväčšená, hlučnosť rozvodovky nezväčšená.

Neuplatňujem zrážku ani prirážku

P R E D N Á N Á P R A V A

Vôľa ložísk nábojov kolies nezväčšená, uloženie tlmičov, kyvné uloženie ramien voľné, perovanie unavené primerane, tlmiče pruženia čiastočne účinné, nápravnica a ramená mechanicky nepoškodené. Vôľa na volante nezväčšená, vôľa v otočných kĺboch čiastočne zväčšená, posilňovač riadenia tesný. Poloosi a homokinetické kĺby opotrebované viac ako primerane, manžety nepoškodené. Prevádzková brzda kompletne, účinná, ABS kompletne, funkčné, brzdové kotúče a segmenty opotrebované viac ako primerane, smerové vedenie nápravy nezhoršené, disky plechové.

Uplatňujem zrážku 20 %

Z A D N Á N Á P R A V A

Vôľa v nábojoch kolies nezväčšená, kyvné uloženie voľné, nápravnica mechanicky nepoškodená, uloženie tlmičov pruženia pevné, tlmiče pruženia čiastočne účinné, perovanie unavené primerane, smerová stabilita nápravy nezhoršená. Brzdy kompletne, ovládanie tesné, vôľa na parkovacej brzde nezväčšená, ABS kompletne, funkčné, iné závady nezistené, disky plechové.

Uplatňujem zrážku 20 %

K A R O S É R I A V O Z I D L A

Druh karosérie samonosná, skriňová, štvordverová, 3 miestna, lak biely, čiastočne poškodený ryhami a škrabancami, na hranách dverí a kapoty lak čiastočne obitý, v minulosti haváriou najpravdepodobnejšie nepoškodená, karoséria poveternostnými vplyvmi a používaním opotrebovaná primerane, opravy z minulosti viditeľné nie sú, mechanicky drobné poškodenia, polepená reklamnými samolepkami.

Uplatňujem zrážku 10 %

V Ý B A V A K A R O S É R I E

Sklo čelné nepoškodené, ostatné tónované, nepoškodené, vysúvacie mechanizmy vpredu elektrické, vzadu nemá, kompletne, funkčné, svetlomety nepoškodené, kompletne, funkčné, ostatné svetlá kompletne, funkčné, el. nastavovanie svetlomiet kompletne, funkčné, ostrekovače a stierače kompletne, funkčné, nárazník predný

poškodený lak, zadný poškodený lak, predná maska nepoškodená, predný spojler čiastočne poškodený, plastové podblatníky predné čiastočne poškodené, prístrojová doska kompletná, funkčná, alarm nemá, centrál a imobilizér kompletné, funkčné, čalúnenie a sedadlá textilné, opotrebované primerane, podlahové koberce opotrebované viac ako primerane, airbagy neaktivované, kúrenie a ventilácia kompletné, funkčné, klimatizácia kompletná, funkčná, akumulátorová batéria funkčná, rezervné koleso kompletné, nákladný priestor opotrebovaný viac ako primerane, iné závady nezistené.

Uplatňujem zrážku 20 %

P N E U M A T I K Y

druh a rozmer pneumatík	:	Matador 215 / 65 R 16 C	M+S		
		LP	LZ	PP	PZ R
stupeň opotrebenia pneumatík v %	:	70	70	70	70 70

hodnotenie technického stavu pneumatík

úmerné dobe prevádzky : áno

lepšie : nie

horšie : nie

vyjadrené v percentách : 70,00 %

Celkové hodnotenie technického stavu : motorové vozidlo bolo používané za sťažených podmienok, počtom najazdených km opotrebované primerane, vyžaduje kontrolu a prípadnú opravu náprav, karoisérie a výbavy s predpokladaným nákladom cca 2 000,- €.