

2.1.3. Technický stav skupín vozidla

technický stav zistený dňa : 03.12.2024
za účasti : zástupcu žiadateľa
skúšobná jazda - počet najazdených km : áno - cca 3,0 km

M O T O R

Motor radový, zážihový trojvalec, štart motora dobrý, voľnobeh aj beh v otáčkach pravidelné, výkon motora primeraný životnosti a počtu najazdených km, hlučnosť a dymivosť nezväčšené, elektrické príslušenstvo kompletne, opravované, funkčné, chladiaci systém kompletne, tesný, palivový systém kompletne, tesný, výfukové potrubie kompletne, mechanicky nepoškodené, tesné, úniky oleja netesnosťou motora nezistené, rozbeh vozidla plynulý. Generátor kompletne, funkčný, opotrebovaný primerane.

Neuplatňujem zrážku ani prirážku

P R E V O D O V K A, R O Z V O D O V K A

Prevodovka automatická, s pohonom prednej nápravy, radenie rýchlostných stupňov je dobré, hlučnosť nezväčšená, úniky oleja nezistené, obal prevodovky nepoškodený. Rozvodovka stály prevod s vôľou čiastočne zväčšenou, vôľa v unášačoch čiastočne zväčšená, hlučnosť rozvodovky nezväčšená.

Neuplatňujem zrážku ani prirážku

P R E D N Á N Á P R A V A

Vôľa ložísk nábojov kolies nezväčšená, uloženie tlmičov, kyvné uloženie ramien voľné, perovanie unavené primerane, tlmiče pruženia čiastočne účinné, nápravnica a ramená mechanicky nepoškodené. Vôľa na volante nezväčšená, vôľa v otočných kĺboch nezväčšená, posilňovač riadenia tesný. Poloosi a homokineticke kĺby opotrebované viac ako primerane, manžety nepoškodené. Prevádzková brzda kompletne, účinná, ABS kompletne, funkčné, brzdové kotúče a segmenty opotrebované viac ako primerane, smerové vedenie nápravy nezhoršené, disky z ľahkej zliatiny.

Uplatňujem zrážku 20 %

Z A D N Á N Á P R A V A

Vôľa v nábojoch kolies nezväčšená, kyvné uloženie pevné, nápravnica mechanicky nepoškodená, uloženie tlmičov pruženia pevné, tlmiče pruženia čiastočne účinné, perovanie unavené primerane, smerová stabilita nápravy nezhoršená. Brzdy kompletne, ovládanie tesné, vôľa na parkovacej brzde nezväčšená, ABS kompletne, funkčné, iné závady nezistené, disky y ľahkej zliatiny.

Uplatňujem zrážku 20 %

K A R O S É R I A V O Z I D L A

Druh karosérie samonosná, hatchback, päťdverová, 5 miestna, lak čierna metalíza, čiastočne poškodený ryhami a škrabancami, na hranách dverí a kapoty lak miestami obitý, v minulosti haváriou najpravdepodobnejšie nepoškodená, karoséria poveternostnými vplyvmi a používaním opotrebovaná primerane, opravy z minulosti viditeľné nie sú, mechanicky nepoškodená.

Neuplatňujem zrážku ani prirážku

V Ý B A V A K A R O S É R I E

Sklo čelné nepoškodené, ostatné tónované, nepoškodené, vysúvacie mechanizmy vpredu elektrické, vzadu mechanické, kompletne, funkčné, svetlomety nepoškodené, funkčné, ostatné svetlá nepoškodené, funkčné, el. nastavovanie svetlomietov kompletne, funkčné, ostrekovače a stierače kompletne, funkčné, nárazník predný

poškodený lak, zadný poškodený lak, predná maska nepoškodená, predný spojler čiastočne poškodený, plastové podblatníky predné čiastočne poškodené, prístrojová doska kompletná, funkčná, alarm nemá, centrál a imobilizér kompletné, funkčné, čalúnenie a sedadlá textilné, opotrebované primerane, podlahové koberce opotrebované viac ako primerane, airbagy neaktivované, kúrenie a ventilácia kompletné, funkčné, klimatizácia kompletná, funkčná, akumulátorová batéria funkčná, rezervné koleso a povinná výbava kompletné, iné závady nezistené.

Uplatňujem zrážku 20 %

P N E U M A T I K Y

druh a rozmer pneumatík : Continental Pirelli, SottoZero 215 / 50 R 18 M + S

	LP	LZ	PP	PZ	R
stupeň opotrebenia pneumatík v %	: 70	70	70	100	70

hodnotenie technického stavu pneumatík

úmerné dobe prevádzky : áno

lepšie : nie

horšie : nie

vyjadrené v percentách : 76 %

Celkové hodnotenie technického stavu : motorové vozidlo bolo používané ako referentské, počtom najazdených km opotrebované menej ako primerane, vyžaduje doplnenie zadných pneumatík na rovnakú značku, kontrolu a prípadnú opravu motora a náprav s predpokladaným nákladom cca 1 800,- € s DPH.