

2.1.3. Technický stav skupín vozidla

technický stav zistený dňa : 21.10.2024
za účasti : zástupcu žiadateľa
skúšobná jazda - počet najazdených km : áno - cca 2,0 km

M O T O R

Motor radový, zážihový štvorvalec, štart motora dobrý, voľnobeh aj beh v otáčkach pravidelné, výkon motora primeraný životnosti a počtu najazdených km, hlučnosť a dymivosť nezväčšené, elektrické príslušenstvo kompletne, opravované, funkčné, chladiaci systém kompletný, tesný, palivový systém kompletný, tesný, výfukové potrubie kompletne, mechanicky nepoškodené, tesné, úniky oleja netesnosťou motora nezistené, rozbeh vozidla plynulý.

Neuplatňujem zrážku ani prirážku

P R E V O D O V K A, R O Z V O D O V K A

Prevodovka mechanická, šesťstupňová, s pohonom prednej nápravy, radenie rýchlostných stupňov je dobré, hlučnosť nezväčšená, úniky oleja nezistené, obal prevodovky nepoškodený. Rozvodovka stály prevod s vôľou čiastočne zväčšenou, vôľa v unášačoch čiastočne zväčšená, hlučnosť rozvodovky nezväčšená.

Neuplatňujem zrážku ani prirážku

P R E D N Á N Á P R A V A

Vôľa ložísk nábojov kolies nezväčšená, uloženie tlmičov, kyvné uloženie ramien pevné, perovanie unavené primerane, tlmiče pruženia čiastočne účinné, nápravnica a ramená mechanicky nepoškodené. Vôľa na volante nezväčšená, vôľa v otočných kĺboch nezväčšená, posilňovač riadenia tesný. Poloosi a homokinetické kĺby opotrebované viac ako primerane, manžety nepoškodené. Prevádzková brzda kompletná, účinná, ABS kompletne, funkčné, brzdové kotúče a segmenty opotrebované viac ako primerane, smerové vedenie nápravy nezhoršené, disky z ľahkej zliatiny.

Uplatňujem zrážku 10 %

Z A D N Á N Á P R A V A

Vôľa v nábojoch kolies nezväčšená, kyvné uloženie ramien voľné, perovanie unavené primerane, tlmiče pruženia čiastočne účinné, nápravnica a ramená mechanicky nepoškodené. Brzdy kompletne, ovládanie tesné, vôľa na parkovacej brzde nezväčšená, ABS kompletne, funkčné, smerové vedenie nápravy nezhoršené, disky z ľahkej zliatiny.

Uplatňujem zrážku 10 %

K A R O S É R I A V O Z I D L A

Druh karosérie samonosná, hatchback, päťdverová, 5 miestna, lak čierny, čiastočne poškodený ryhami a škrabancami, na hranách dverí a kapoty lak miestami obitý, v minulosti haváriou najpravdepodobnejšie nepoškodená, karoséria poveternostnými vplyvmi a používaním opotrebovaná primerane, opravy z minulosti viditeľné nie sú, mechanicky nepoškodená.

Neuplatňujem zrážku ani prirážku

V Ý B A V A K A R O S É R I E

Sklo čelné nepoškodené, ostatné tónované, nepoškodené, vysúvacie mechanizmy vpredu elektrické, vzadu elektrické, kompletne, funkčné, svetlomety nepoškodené, funkčné, ostatné svetlá nepoškodené, funkčné, el. nastavovanie svetlomiet kompletne, funkčné, ostrekovače a stierače kompletne, funkčné, nárazník predný

poškodený lak, zadný poškodený lak, predná maska nepoškodená, predný spojler čiastočne poškodený, plastové podblatníky predné čiastočne poškodené, prístrojová doska kompletná, funkčná, alarm nemá, centrál a imobilizér kompletné, funkčné, čalúnenie a sedadlá kožené, opotrebované primerane, podlahové koberce opotrebované viac ako primerane, airbagy neaktivované, kúrenie a ventilácia kompletné, funkčné, klimatizácia kompletná, funkčná, akumulátorová batéria funkčná, rezervné koleso a povinná výbava kompletné, iné závady nezistené.

Uplatňujem zrážku 20 %

P N E U M A T I K Y

druh a rozmer pneumatík	:	Nokian 225 / 55 R 18	98 H		
		LP	LZ	PP	PZ R
stupeň opotrebenia pneumatík v %	:	40	40	40	40 40

hodnotenie technického stavu pneumatík

úmerné dobe prevádzky	:	áno
lepšie	:	nie
horšie	:	nie
vyjadrené v percentách	:	40 %

Celkové hodnotenie technického stavu : motorové vozidlo bolo používané ako referentské, počtom najazdených km opotrebované menej ako primerane, vyžaduje kontrolu a prípadnú opravu náprav a výbavy s predpokladaným nákladom cca 1 200,- € s DPH.