

ZÁPISNICA (O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ ZAISTENÉHO VOZIDLA - 1)

Odovzdávajúci	Preberajúci
Úrad pre správu zaisteného majetku Námestie slobody 2906/12, 810 05 Bratislava 813 11 Bratislava IČO: 53 803 175 DIČ: 2121495596	Okresný úrad Trenčín Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

Údaje o vozidle					
Druh vozidla	osobné		Farba	čierna metalíza	
Továrenská značka a typ	ALFA ROMEO 156 932/A3100/30F				
Evidenčné číslo	PD339GX	VIN	ZAR93200000228581		
Krajina registrácie	SR	Rok výroby	2006	Číslo motora	-
Stav km	Nezistený		Stav paliva	☐ 1/4 ☐ 1/2 ☐ 3/4 ☐ 4/4	
Počet kľúčov	1x		Stav vozidla	☐ pojazdné / ☒ nepojazdné	
Pohon	☒ BENZÍN ☐ NAFTA ☐ LPG – skvapalnený ropný plyn ☐ CNG – stlačený zemný plyn ☐ LNG – skvapalnený zemný plyn ☐ BEV – vozidlo iba s elektrickým pohonom ☐ HEV – hybridné elektrické vozidlo nie je plug-in ☐ PHEV – plug-in hybridné elektrické vozidlo – batéria tohto vozidla môže byť nabíjaná pripojením na externý zdroj elektrickej energie				

Doklady od vozidla					
Osvedčenie o evidencii častí I	☐	Osvedčenie o evidencii častí II	☐	Potvrdenie o zákonom poistení	☐
Protokol technickej kontroly	☐	Protokol emisnej kontroly	☐	Kartička od fólií	☐
Kartička technickej kontroly	☐	Kartička emisnej kontroly	☐	Návody a manuály	☐
Servísna knižka vozidla	☐	Iné:			

Bez dokladov

Viditeľné poškodenie (laku, karosérie, kolies a ostatných vonkajších častí vozidla) ANO ☒ / NIE ☐

Lak celkovo: ☐ V poriadku, ☒ Z umývačky, ☒ Poškriabaný, ☒ Od kamienkov, ☒ Matný, ☒ Odlupujúci sa

Karoséria celkovo: ☐ V poriadku, ☒ Havarovaná, ☒ Preliačená, ☒ Korózia, Chýbajúce časti karosérie ☒

Stav vozidla celkovo: ☐ V poriadku, ☐ Drobné znečistenie, ☒ Vážne závady a poškodenie

Popis:

Chýbajú rôzne komponenty a elektroinštalácia v motorovom vozidle.

Poškodené zadné okno.

Vozidlo je nepojazdné v dezolátnom stave.

Viditeľné poškodenie interiéru vozidla, vrátane funkčnosti palubných systémov ANO ☒ / NIE ☐

Interiér: ☐ V poriadku, ☐ Drobné závady a znečistenie, ☒ Vážne závady a poškodenie

Popis:

Znečistený interiér vo veľkom rozsahu.


V interiéri sa nachádzajú zdemontované súčiastky vozidla a predmety odpadového charakteru.

Chýba autobatéria.

Interiér v dezolátnom stave.

Povinná výbava / príslušenstvo							
Rezervné koleso ☒	Lepiaca sada ☐	Zdvíhač ☒	Kľúč na kolesá ☐	Náradie ☐	Lekárnička ☒	Lano ☐	
Výstražný trojuholník ☐	Reflexná vesta ☒	Bajonet ťažného zariadenia ☐	Iné:				
Chýba povinná výbava							
Pneumatiky na vozidle							
Letné ☒		Zimné ☐					
Pozícia	Značka	Rozmer		Stav v mm			
Ľavá predná	Toyo	205/55 R16		2,5			
Pravá predná	Toyo	205/55 R16		2,5			
Ľavá zadná	Matador	205/55 R16		2			
Pravá zadná	Matador	205/55 R16		2			
Disky na vozidle	Hliníkové ☒ / Plechové ☐		Disk rezervného kolesa	Hliník ☐ / Plech ☒			

Grafické znázornenie poškodenia vozidla



(V prípade potreby, môžu byť k zápisnici doplnené ďalšie strany.)

Miesto, dátum a čas: Čachtice, 09.05.2023 9:30	Miesto, dátum a čas: Čachtice, 09.05.2023 9:30
Meno, priezvisko, podpis, pečiatka preberajúceho - poverený pracovník Úradu pre správu zaisteného majetku:	Meno, priezvisko, podpis, pečiatka preberajúceho - poverený pracovník Okresného úradu Trenčín:
 ÚRAD PRE SPRÁVU ZAISTENÉHO MAJETKU Námestie Slobody č. 12 P.O.BOX 97 810 05 Bratislava 15 Slovenská republika 14	 Okresný úrad Trenčín majetkovoprávny odd. Hviezdoslavova 2 911 01 Trenčín 3

Príloha: fotodokumentácia

Táto zápisnica je vyhotovená v 5 rovnopisoch, 4 pre odovzdávajúceho a 1 pre preberajúceho.

(správne políčko ☐ označiť znakom x)