






ZÁPISNICA
(O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ ZAISTENÉHO VOZIDLA - 1)

Odozdávajúci	Preberajúci
Úrad pre správu zaisteného majetku Námesťie slobody 2906/12, 810 05 Bratislava 813 11 Bratislava IČO: 53 803 175 DIČ: 2121495596	Okresný úrad Trenčín Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

Údaje o vozidle			
Druh vozidla	osobné	Farba	strieborná metalíza svetlá
Továrnska značka a typ	BMW X3 xDRIVE20d X3/WY31/5A000		
Evidenčné číslo	PD359HB	VIN	WBAWY310X00A74738
Krajina registrácie	SR	Rok výroby	2012
		Číslo motora	-
Stav km	183 847	Stav paliva	<input type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 3/4 <input type="checkbox"/> 4/4
Počet kľúčov	1x	Stav vozidla	<input checked="" type="checkbox"/> pojazdné / <input type="checkbox"/> nepojazdné
Pohon	<input type="checkbox"/> BENZÍN <input checked="" type="checkbox"/> NAFTA <input type="checkbox"/> LPG – skvapalnený ropný plyn <input type="checkbox"/> CNG – stlačený zemný plyn <input type="checkbox"/> LNG – skvapalnený zemný plyn <input type="checkbox"/> BEV – vozidlo iba s elektrickým pohonom <input type="checkbox"/> HEV – hybridné elektrické vozidlo nie je plug-in <input type="checkbox"/> PHEV – plug-in hybridné elektrické vozidlo – batéria tohto vozidla môže byť nabíjaná pripojením na externý zdroj elektrickej energie		
Doklady od vozidla			
Osvedčenie o evidencii časť I	<input checked="" type="checkbox"/>	Osvedčenie o evidencii časť II	<input type="checkbox"/>
Protokol technickej kontroly	<input type="checkbox"/>	Protokol emisnej kontroly	<input type="checkbox"/>
Kartička technickej kontroly	<input type="checkbox"/>	Kartička emisnej kontroly	<input type="checkbox"/>
Service knižka vozidla	<input type="checkbox"/>	Iné:	
TK + EK – 2/2023, bez dokladov			
Viditeľné poškodenie laku, karosérie, kolies a ostatných vonkajších častí vozidla ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NIE <input type="checkbox"/>			
Lak celkovo:	<input type="checkbox"/> V poriadku, <input type="checkbox"/> Z umývačky, <input checked="" type="checkbox"/> Poškriabaný, <input checked="" type="checkbox"/> Od kamienkov, <input checked="" type="checkbox"/> Matný, <input checked="" type="checkbox"/> Odlupujúci sa		
Karoséria celkovo:	<input type="checkbox"/> V poriadku, <input checked="" type="checkbox"/> Havarovaná, <input checked="" type="checkbox"/> Preličená, <input type="checkbox"/> Korózia, Chýbajúce časti karosérie <input checked="" type="checkbox"/>		
Stav vozidla celkovo:	<input type="checkbox"/> V poriadku, <input type="checkbox"/> Drobné znečistenie, <input checked="" type="checkbox"/> Vážne závady a poškodenie		
Popis:	Poškodenie karosérie vo veľkom rozsahu vrátane chýbajúcich častí. Chýbajú krytky kolies, rozdielne pneumatiky, poškodený ľ. z. elektrón. Líšty karosérie, p- nár., lemy blatníkov nepriliehajú. Chýbajú čidlá PTS na p. nárazník, zdemontovaná ľ. p. poloos (nachádza sa v batožinovom priestore).		
Viditeľné poškodenie interiéru vozidla, vrátane funkčnosti palubných systémov ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NIE <input type="checkbox"/>			
Interiér:	<input type="checkbox"/> V poriadku, <input type="checkbox"/> Drobné závady a znečistenie, <input checked="" type="checkbox"/> Vážne závady a poškodenie		
Popis:	Chýba: z. roleta, krytka na tapacíre – p. p. dvere, krytka na OBD zástrčku. Rozsiahle poškodenia časti interiéru. Sviatí porucha osvetlenia a bŕzd. Poškodená palubovka – vystrelený airbag aj na volante.		

Rezervné koleso <input type="checkbox"/>	Lepiaca sada <input type="checkbox"/>	Zdvihák <input type="checkbox"/>	Kľúč na kolesá <input type="checkbox"/>	Náradie <input type="checkbox"/>	Lekárnička <input type="checkbox"/>	Lano <input type="checkbox"/>
Výstražný trojuholník <input type="checkbox"/>	Reflexná vesta <input type="checkbox"/>	Bajonet ťažného zariadenia <input type="checkbox"/>	Iné:			
Chýba povinná výbava						
Pneumatiky na vozidle						
Letné		<input type="checkbox"/>	Zimné		<input type="checkbox"/>	
Pozícia	Značka	Rozmer		Stav v mm		
Ľavá predná	Michelin	225/40 R19		7		
Pravá predná	Michelin	225/40 R19		-		
Ľavá zadná	Continental	255/50 R19		-		
Pravá zadná	Continental	255/50 R19		-		
Disky na vozidle	Hliníkové <input type="checkbox"/> / Plechové <input type="checkbox"/>		Disk rezervného kolesa	Hliník <input type="checkbox"/> / Plech <input type="checkbox"/>		
				Chýba		

Grafické znázornenie poškodenia vozidla



(V prípade potreby, môžu byť k zápisnici doplnené ďalšie strany.)

Miesto, dátum a čas: Čachtice, 09.05.2023	Miesto, dátum a čas: Čachtice, 09.05.2023
Meno, priezvisko, podpis, pečiatka odovzdávajúceho: pracovník Úradu pre správu zaisteného majetku: <i>Ing. Lubomír Antončík</i> <i>Luto</i> URAD PRE SPRÁVU ZAISTENÉHO MAJETKU Námestie Slobody č. 12 P.O.BOX 97 810 05 Bratislava 15 Slovenská republika -34-	Meno, priezvisko, podpis, pečiatka preberajúceho - poverený pracovník Okresného úradu Trenčín: <i>Ing. Daniela</i> <i>Trachavová</i> Okresný úrad Trenčín majetkovoprávny odbor Hviezdoslavova 3 911 01 Trenčín 3 -

Príloha: fotodokumentácia

Táto zápisnica je vyhotovená v 5 rovnopisoch, 4 pre odovzdávajúceho a 1 pre preberajúceho.

(správne políčko označiť znakom x)