

I. ÚVODNÁ ČASŤ

úloha znalca : stanoviť všeobecnú hodnotu návesu
účel posudku : odpredaj návesu odobratého z leasingu
dátum vyžiadania znaleckého posudku : 01.04.2025
dátum ku ktorému je vypracovaný posudok : 11.04.2025
podklady pre vypracovanie posudku : náves, kópia OEV - časť I., kópia faktúry s obstarávacou hodnotou návesu, Vyhláška č. 492/2004 MS SR, internetová stránka Autobazár EU, znalecký štandard MS SR z roka 1999, preberací protokol

II. POSUDOK

2.1. Identifikácia vozidla

Druh vozidla	: náves nákladný / O4 /
Značka a typ vozidla	: Wielton NS - 3K
výrobca	: Wielton, S. A., Poľsko
Rok výroby	: 2023
zdvihový objem valcov motora	: nemá
max. výkon motora/počet otáčok	: nemá
predpísané palivo	: nemá
prevádzková hmotnosť	: 6 500 kg
celková hmotnosť	: 36 000 kg
dátum prvého uvedenia do prev.	: 08.09.2023
evidenčné číslo	: GA 914YL
vlastník	: v OEV neuvedený
užívateľ	: Fanda Trans, s. r. o., T. Vansovej, č. 229 / 11, Galanta
počet predch. užívateľov	: žiaden
osvedčenie o evidencii číslo	: ENA32774
platnosť	: 13.08.2025 - platná
platnosť emisnej kontroly	: nevyžaduje sa
výrobné číslo vozidla / VIN /	: SUDNS300000138188 - zistené aj na návese
výrobné číslo karosérie	: detto
výrobné číslo motora	: nemá
Počet najazdených km	
podľa tachometra	: nemá
podľa záznamov držiteľa	: nezisťované
podľa obhliadky	: technický stav primeraný používaniu

2.1.1. Údaje o opravách a poškodení vozidla, o opravách hlavných skupín a o ich výmene

podľa záznamov v TP	: bez záznamov
podľa dokladov držiteľa	: neboli predložené
podľa oznámenia žiadateľa	: vykonávané BO podľa potreby a oprava po havárii
zistené na vozidle	: detto

2.1.2. Výbava vozidla

podľa údajov výrobcu uvedeného typu	: štandardná, valníková s plachtou
zodpovedá - nezodpovedá	: zodpovedá
je neúplná	: nie
je mimoriadna	: nie

2.1.3. Technický stav skupín vozidla

technický stav zistený dňa : 11.04.2025
za účasti : zástupcu objednávateľa
skúšobná jazda - počet najazdených km : nie

N Á P R A V Y A D I S K Y

Trojnápravový s jednoduchými kolesami, vôľa v ložiskách nábojoch kolies nezistená, uloženie o rám pevné, perovanie unavené primerane, tlmiče perovania vzduchové, tesné, závady nezistené. Brzdový systém vzduchový, kompletný, tesný, disky jednoduché, z ľahkej zliatiny, nepoškodené, závady nezistené.

Uplatňujem zrážku 10 %

R Á M S P R Í S L U Š E N S T V O M

Stav rámu kompletný, unavený primerane veku a používaniu, mechanicky nepoškodený, príslušenstvo rámu kompletné, opotrebované primerane, mechanicky nepoškodený.

Neuplatňujem zrážku ani prirážku

N A D S T A V B A

Valníková s plachtou, so zadnými dverami mechanicky nepoškodenými, podlaha nadstavby kompletná, opotrebovaná primerane, príslušenstvo kompletné, opotrebované primerane, plachta poškodená aj opravovaná. Rám plachty kompletný, opotrebovaný primerane veku a používaniu, predné čelo mechanicky nepoškodené.

Uplatňujem zrážku 10 %

P N E U M A T I K Y

Druh a rozmer pneumatík	:	4x Bridgestone, 1x Fulda, 1x Sava	385 / 65 R 22,5					
		LP	ES	LZ	PP	PS	PZ	R
stupeň opotrebenia pneumatík v %	:	80	80	80	80	80	80	80

hodnotenie technického stavu pneumatík

úmerné dobe prevádzky	:	nie
lepšie	:	nie
horšie	:	áno
vyjadrené v percentách	:	80,00 %

Celkové hodnotenie technického stavu : náves bol používaný na prepravu za nesťažených podmienok, opotrebovaný primerane dobe prevádzky, kontrolu a prípadnú opravu náprav s predpokladaným nákladom cca 2 500,- € s DPH.

2.2. Výpočet základnej amortizácie vozidla - ZA

Kategória vozidla podľa Vyhlášky číslo 492 / 2004 MS SR - 8.1
Základná amortizácia vozidla za dobu prevádzky

$$ZAV = - 25,31 + (/ T + 6,0750 / : 0,0095)^{1/2} = ZAV = - 25,31 + (/ 19,10 + 6,0750 / : 0,0095)^{1/2} = 26,1681 \%$$

Celková základná amortizácia návesu

$$ZAV = ZA = 26,17 \%$$

2.3. Výpočet technického stavu vozidla - TSV

Skupina	PDS %	VTSS %	ZA %	Z - P %	TSS %	PTSS %
rám s príslušenstvom	32	100	26,17	úmerný	73,83	23,6256
nápravy a disky	35	100	26,17	-10	66,447	23,25645
nadstavba	29	100	26,17	-10	66,447	19,26963
pneumatiky	4	100	80,00	úmerný	20,00	0,80
technický stav prívesu TSV =						66,95168 %

2.4. Výpočet technickej hodnoty mimoriadnej výbavy - TH_{MV}

Bez mimoriadnej výbavy.